



Sir Radu Negru, nr. 274, Vaslui, Vaslui
Tel., +4 0235 31 90 67; fax: +4 0235 36 14 20
itmvaslui@itmvaslui.ro; www.itmvaslui.ro

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR
Încheiat în ziua 08 luna 06 anul 2023 în localitatea Vaslui la sediul I.T.M. Vaslui

Subsemnatul/Subsemnata [redacted], având funcția de inspector/inspectori de muncă, în temeiul art.19 și art. 25 din Legea nr.108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza legitimației/legitimațiilor nr. [redacted] eliberată(e) de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui, în urma controlului efectuat în ziua 06 luna 02 anul 2023, privind modul în care se respectă prevederile legislației în domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă/supravegherii pieței la persoana juridică/fizică [redacted] cu sediul/domiciliul în localitatea [redacted], str. [redacted]

[redacted] bl. [redacted] sc. [redacted] et. [redacted] ap. [redacted] județul/sector [redacted], înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul [redacted] CUI/CIF/entitate nr. [redacted] reprezentată de d-/d-na [redacted] domiciliată în localitatea [redacted] strada [redacted] nr. [redacted] bl. [redacted] sc. [redacted] et. [redacted] ap. [redacted] județ/ [redacted] posesor al B./L/C./Pasaport seria [redacted] nr. [redacted] eliberat(ă) de [redacted] la data de [redacted] C.N.P. [redacted] în calitate de [redacted] am constatat următoarele (descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost săvârșită; arătarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravității faptei, temeiul legal al obligației încălcate):

În urma cercetării din perioada 06.02.2023 - 21.04.2023, a evenimentului care a avut loc în data de 01.02.2023, în jurul orei 13⁰⁰, la punctul de lucru situat [redacted] evenimentul care a fost implicat [redacted] fost lucrător al [redacted]

1. [redacted] organizator al punctului de lucru [redacted] cercetare ce a avut loc [redacted] la locul producerii evenimentului [redacted] al [redacted]

la sediul I.T.M. Vaslui, situat în municipiul Vaslui, str. Radu Negru nr. 274, parter, județul Vaslui, precum și în urma avizului Inspecției Muncii Băiceni emis în baza dosarului de cercetare a evenimentului mai sus menționat, a fost dat în 19.05.2023, am constatat următoarele încălcări ale prevederilor legale:

1. [redacted] nu a adaptat din fața de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de muncă, precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conform prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin aplicarea și fie eliminată sau diminuată riscurile de accidente și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor, precum:

3. angajatorul în zona de lucru nu a luat măsurile de protecție necesare eliminării și scutirii de accidente și de îmbolnăvire profesională la locul de muncă cum ar fi: montarea de balustrade și de scări-cieșt de malte și având cel puțin o bordură, o mână curentă și protecție intermediară; plase de protecție sau rețele pentru a împiedica căderile

4. de la înălțime; centuri de siguranță, căști de protecție, mijloace rigide de ancorare;

5. Nu s-au respectat prevederile art. 13, lit. a) din Lg securitate și sănătate în muncă nr. 319/2006 Art. 13, lit. a) - în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligații:

a) să adopte din fața de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de muncă, precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conform prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, prin aplicarea și fie eliminată sau diminuată riscurile de accidente și de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor

continuare

INSPECTORI DE MUNCĂ, [redacted] MARTOR, [redacted] CONTRAVENIENT, [redacted]

ANEXA LA
PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚIILOR

Încheiat în ziua...08...luna...06.....anul...2023.....în localitatea ...Vaslui la...sediul ITM Vaslui.....

Continuare la descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost comisă; arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei, temeiul legal al obligației încălcate:

... 2. [REDACTED] nu face verificarea utilizării de către lucrători a echipamentului individual de protecție (centuri de siguranță sau alte mijloace de ancorare, casti, bocanci).

Nu s-au respectat prevederile art. 13, lit. f) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006:

„Art. 13: În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligații:

f) să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în munca, prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe;

3. [REDACTED] nu a amenajat locul de munca pentru lucrul la înălțime nerespectând prevederile art.39, alin.9, lit.s) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, care precizează ca angajatorul are obligația să amenajeze locurile de munca pentru lucrul la înălțime.

4. [REDACTED] nu a asigurat căile de circulație, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare, trebuie să fie calculate, plasate și amenajate, precum și accesibile astfel încât să poată fi utilizate ușor, în deplină securitate iar lucrătorii aflați în vecinătatea acestor cai de circulație să nu fie expuși nici unui risc. Angajatorul nu respecta prevederile anexei nr.4, partea A, pct. 10.1 din H.G.300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru santierele temporare sau mobile, coroborate cu prevederile art.39,alin.(9),lit.n) din Legea nr. 319/2006 care precizează:

Anexa 4 Partea A Cerințe minime generale pentru locurile de muncă din santiere
10.1. Căile de circulație, inclusiv scările mobile, scările fixe, cheiurile și rampele de încărcare, trebuie să fie calculate, plasate și amenajate, precum și accesibile astfel încât să poată fi utilizate ușor, în deplină securitate și în conformitate cu destinația lor, iar lucrătorii aflați în vecinătatea acestor cai de circulație să nu fie expuși nici unui risc.

5. [REDACTED] nu a verificat cunoașterea de către lucrători a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție a instrucțiunilor proprii și a fișei postului nerespectând prevederile art.13, lit.(f) din Lg.319/2006.

ART. 13 În vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în munca și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, angajatorii au următoarele obligații:

... f) să asigure și să controleze cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în munca, prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe;

INSPECTORI DE MUNCĂ,

[REDACTED]

MARTOR,

[REDACTED]

CONTRAVENIENT

[REDACTED]

ANEXA LA
PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ȘI SANȚIONARE A CONTRAVENȚILOR
Încheiat în ziua...08... luna...06.....anul...2023..... în localitatea ...Vaslui la...sediul ITM Vaslui.....

Continuare la descrierea faptei; data și ora comiterii; locul unde a fost comisă; arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei, temeiul legal al obligației încălcate:

6. [REDACTED] nu a respectat prevederile art.10, alin.1 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 transportarea victimei [REDACTED] la Spitalul Județean Vaslui , s-a realizat cu masina [REDACTED] La Spitalul Județean de Urgenta Vaslui a fost internat in data de 01.02.2023 la ora 14 :14 cu diagnosticul [REDACTED] vezi Anexa 3, filele 26-27, declaratia d-lui [REDACTED] Anexa 4, filele 29-30, declaratia d-lui [REDACTED].

[REDACTED]

INSPECTORI DE MUNCĂ,
[REDACTED]

MARTOR,
.....

CONTRAVENIENT
[REDACTED]

